

Č. k.: 18389/2023/SCDPK/46917  
Stupeň dôvernosti: VJ

Bratislava 17. 05. 2023

**O S V E D Č E N I E**  
**o vnútroštátnom typovom schválení komponentu**  
**číslo K-01864-00**

Držiteľ osvedčenia : **OSRAM, a.s., Komárňanská cesta 7, 940 93 Nové Zámky**  
IČO : **00 613 797**  
Druh : **KOMPONENT – NÁHRADNÝ LED SVETELNÝ ZDROJ**  
Značka : **OSRAM**  
Typ : **H7-LED**  
Obchodný názov: **NIGHT BREAKER H7 LED**  
Výrobca : **OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Strasse 4, 808 07 Mníchov,  
Spolková republika Nemecko**  
Určené pre : **vozidlá podľa prílohy č. 1**

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, podľa § 136 ods. 2 písm. a) siedmeho bodu zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“) a v nadväznosti na návrh zástupcu výrobcu podľa § 17 ods. 5 zákona č. 106/2018 Z. z.

**o s v e d č u j e**

uvedený typ komponentu, vyhotovenia a vybavenia podľa informačných dokumentov predložených v schvaľovacom konaní, ako technicky spôsobilý na bezpečnú a spoľahlivú prevádzku v cestnej premávke v Slovenskej republike a podľa § 17 ods. 6 písm. a) zákona č. 106/2018 Z. z. vydáva toto osvedčenie o vnútroštátnom typovom schválení komponentu.

Osvedčenie je platné pre všetky komponenty, u ktorých výrobca, zástupca výrobcu alebo užívateľ nevykonali zmeny vo vyhotovení a vybavení dovezené a distribuované najneskôr do **17. 05. 2025.**

**P o d m i e n k y :**

1. Zástupca výrobcu, ktorý je držiteľom vnútroštátneho typového schválenia komponentu č. K-01864-00 je povinný dodržiavať ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 106/2018 Z. z.
2. Zástupca výrobcu, ktorý má udelené osvedčenie o typovom schválení komponentu, je povinný opatriť každý komponent, ktorý zodpovedá schválenému typu výrobným štítkom výrobcu umiestnenými na ľahko prístupnom mieste. Každý komponent zhodný so schváleným typom musí byť opatrený značkou typového schválenia komponentu **27MD N-01864.**
3. Každé vozidlo po montáži komponentu musí plniť príslušné technické požiadavky na montáž osvetlenia a odrazových skiel.

4. Zástupca výrobcu je povinný ku každému komponentu priložiť návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku.
5. Pri montáži komponentu musia byť dodržané podmienky montáže stanovené výrobcom alebo zástupcom výrobcu typu vozidla, ako aj podmienky montáže stanovené výrobcom typu komponentu.
6. Zástupca výrobcu je povinný zabezpečiť náhradné dielce najmenej do piatich rokov po skončení hromadnej výroby typu komponentu a ukončenie jeho hromadného dovozu nahlásiť štátnemu dopravnému úradu do 30 dní.
7. Osvedčenie vnútroštátnom o typovom schválení komponentu má obmedzenú platnosť a je neprenosné na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu.
8. Predĺženie platnosti osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení komponentu bude vykonané na základe návrhu držiteľa osvedčenia o vnútroštátnom typovom schválení komponentu na predĺženie jeho platnosti, ak komponent spĺňa ustanovené technické požiadavky. Predĺženie platnosti osvedčenia je podmienené predložením vyhlásenia navrhovateľa, že komponent naďalej spĺňa ustanovené technické požiadavky alebo protokolu o skúškach a testoch vypracovaný technickou službou overovania, z ktorého vyplýva, že komponent spĺňa všetky nové ustanovené technické požiadavky a predložením platného certifikátu preukazujúceho výrobcom zavedený systém riadenia a kvality výroby alebo vyhlásenie výrobcu o zavedenom systéme riadenia a kvality výroby spolu s jeho preukázaním výrobcu.
9. Zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených ako náležitosti návrhu na udelenie vnútroštátneho typového schválenia budú vykonané na základe návrhu na zmenu v udelenom vnútroštátnom typovom schválení komponentu. Návrh na zmenu je zástupca výrobcu povinný podať najneskôr do desiatich dní od vzniku zmien spolu s dokladmi preukazujúcimi zmeny. Za zmenu vnútroštátneho typového schválenia sa považuje aj jeho rozšírenie alebo revízia.

Správny poplatok v hodnote 100,00 € (položka 67 písm. p)) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, bol vybraný prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku s QR kódom na pobočke Slovenskej pošty.

**Ing. Eubomír Moravčík PhD.**  
riaditeľ štátneho dopravného úradu

Príloha 1x

Č. k.: 18389/2023/SCDPK/46917

Bratislava 17. 05. 2023

Stupeň dôvernosti: VJ

**Príloha k Osvedčeniu o vnútroštátnom typovom schválení komponent  
č. N-01864-00**

**Náhradný LED svetelný zdroj značky OSRAM, typ H7-LED,**

<b>Značka vozidla</b>	<b>Obchodný názov</b>	<b>Rok výroby</b>	<b>Číslo typového schválenia EU použitého svetidla</b>
Audi	A3	02/2003-*	E1 1468/ E1 1469
Alfa Romeo	Giulietta	12/2009-*	E3 2841
Ford	Mondeo	2014 - *	E4 16384
Opel	Astra	09/2009-*	E1 2820
Opel	Astra Sports Tourer	09/2010-*	E1 2820
Opel	Astra Van	12/2010-*	E1 2820
Opel	Astra Sports Tourer Van	12/2010-*	E1 2820
Audi	A3	09/2006-*	E1 1468/ E1 1469
Audi	A4	04/2003-*	E1 1802/ E1 1803
Audi	A4	04/2003-*	E1 1802/ E1 1803
Peugeot	308	05/2013-*	E24 6252
BMW	2er Active Tourer UKL-L	08/2014-*	E1 3680
VW	Polo	03/2009-*	E1 2714
VW	Polo	04/2014-*	E8 6879
VW	Passat	11/2014-*	E9 11464
Skoda	Octavia	02/2013-*	E1 3340
BMW	2er Gran Tourer UKL-L	08/2014-*	E1 3680
Ford	Galaxy	2015 - *	E9 11642
Ford	S-Max	2015 - *	E9 11642
Citroen	Jumper	05/2014 -*	E24 6266
Mercedes	CLA	01/2013 - 2018	E1 3326
Mercedes	Sprinter	02/2018-*	E9 22004
BMW	2er Active Tourer	03/2018 -*	E1 3680
BMW	2er Gran Tourer	03/2018 -*	E1 3680
Audi	Q3	06/2011-2014	E9 6391
Fiat	Ducato	05/2014-*	E24 6266
Fiat	Sonic, Matrix, Coral	05/2014-*	E24 6266
Hymer	Elddis / Compass (M1)	05/2014-*	E24 6266
LMC	Solifer	05/2014-*	E24 6266
Peugeot	Boxer (M1)	05/2014-*	E24 6266
BMW	2er	2014-2017	E9 14126
VW	Golf 6	2008-*	E8 4816 (Hella)
VW	Golf 6	2008-*	E9 5813 (Valeo)
Ford	Fiesta	2013-*	E8 6388

Dacia	Duster	2010-2013	E1 2737
Dacia	Duster	2013-2018	E1 3669
BMW	3er	10/2011- 05/2015	E4 15473
Dacia	Duster	2018 -*	E1 4583
VW	Golf 7	2012-2017	E9 6765
VW	Golf 7	2012-2017	E8 7169
VW	Polo 6	2017 -*	E9 16592
VW	Tiguan	2011-2016	E1 3175
VW	Crafter	2017-*	E8 8173
MAN	TGE	2017-*	E8 8173
Seat	Ibiza	2017-*	E9 16479
BMW	3er	2015-2019	E1 4041
VW	Caddy	2010-2015	E1 2855
VW	Passat	2010-2015	E1 3058
VW	Touran	2010-2015	E1 2855
Ford	Focus	2018-*	E8 9147
Audi	A1	2015-2018	E9 11198
VW	Touran	2006-2010	E1 2236
BMW	1er	2015-2019	E1 3999
VW	Golf	2014-2017	E9 11342
VW	Golf	2017-2020	E9 16756
VW	Tiguan	2016-2020	E1 4116
VW	Tiguan	2016-2020	E1 4116
BMW	1er	2004-2007	E9 5475
BMW	1er	2007-2013	E9 5475
Audi	A1	2018 - *	E9 22034
BMW	X1	2015- *	E9 11708
Mercedes	C-Klasse	2011-2015	E1 2950
Fiat	Ducato	2006-2014	E3 2447/2448
BMW	X1	2009 - 2012	E9 5880
BMW	X1	2012 - 2015	E9 5880
VW	Tiguan	2007-2011	E1 2393
Citroen	Jumper	2006-2014	E3 2447/2448
Peugeot	Boxer	2006-2014	E3 2447/2448
Ford	Fiesta	2017 - *	E4 25168
VW	Scirocco	2008-2014	E9 5768
Mercedes	Vito	2014-2019	E1 3655
Mercedes	V-Klasse	2014-2019	E1 3655
Mercedes	A-Klasse	2004-2008	E1 1730
Mercedes	Marco Polo Camper	2014-2019	E1 3655
Fiat	Tipo	2015-*	E9 16020
Fiat	Aegea/Egea	2015-*	E9 16020
Mercedes	B-Klasse	2018-*	E8 9647
VW	T-Cross	2018- *	E9 22186
VW	T-Cross	2018- *	E9 22186
Alfa Romeo	Giulia	2016-*	E24 6280

Mercedes	A-Klasse	2012-2018	E1 3255
Hyundai	i20 1	2012-2015	E13 13518
VW	Touareg	2010-2014	E1 2928
Skoda	Superb	2015-*	E8 7375
VW	Golf 7	2017-*	E8 8526
Dacia	Sandero	2015 - 2019	E1 3398
Dacia	Logan	2015 - 2019	E1 3398
Seat	Alhambra	2010-*	E1 2853
Mercedes	C-Klasse	2011-2015	E1 2950
BMW	X1	2015- *	E9 11708
Audi	A2	2000 - 2005	E9 5267 /5268
Mercedes	GLC	2016 - *	E4 18438
Renault	Megane	2008-2012	E1 2538
Renault	Megane	2008-2012	E1 3674
Renault	Megane	2012-2016	E1 2538
Mercedes	A-Klasse	2018 - *	E8 9130
Toyota	Corolla	2004 -2007	E2 03042
Seat	Arona	2017 - *	E9 16479
Toyota	Corolla	2001 - 2004	E2 1282
Seat	Ateca	2016 - 2020	E9 14198
BMW	X3	2014 - 2017	E1 3543
Hyundai	ix20	2010-2019	E13 13013
Opel	Zafira C / Tourer	2016 - 2019	E1 4238
BMW	X3	2014 - 2017	E1 3543
VW	California, Multivan, Kombi	2019 - *	E9 22767
VW	Passat	2000 - 2005	E1 1186/1187
Ford	Transit	2014-2019	E9 6893
Ford	Tourneo	2014-2019	E9 6893
BMW	3er	2005-2009	E12 112016
BMW	3er	2005-2009	E12 112016
VW	Sharan	2010-*	E1 2851
VW	Sharan	2010-*	E1 2851
Mercedes	CLA	2019 - *	E1 4800
VW	Transporter	2019 - *	E9 22767
Peugeot	208	2012 - 2019	E9 11726
Skoda	Citigo & e Citigo	2017 - 2020	E8 8061
Skoda	Citigo & e Citigo	2017 - 2020	E8 8061
Mercedes	GLA	2013- 2020	E1 3504
Skoda	Octavia	2016-2020	E1 4337
Mercedes	C-Klasse	2014-2018	E1 3528
BMW	X3	2010-2014	E1 2960
Audi	TT	2003-2014	E1 2039
Ford	Transit	2019 - *	E9 16676
Ford	Tourneo	2019 - *	E9 16676
Peugeot	308	2013-2021	E24 6284
Peugeot	308	2013-2021	E24 6284
Opel	Astra	2004 - 2010	E 1 1770

Ford	Focus	2014 - 2018	E8 7091
VW	Golf	1997 - 2006	E1 761
Ford	Focus	2004-2007	E4 10178
Seat	Leon	2017 - 2020	E9 14220
Seat	Leon	2017 - 2020	E9 14220
Seat	Leon	2012 - 2017	E9 14064
Seat	Leon	2012 - 2017	E9 14064
Opel	Grandland	2017 - 2021	E1 4577
Ford	Transit	2019 - *	E9 16678
Ford	Tourneo	2019 - *	E9 16678
VW	T-Roc	2017 -*	E9 16552
Renault	Scenic, Grand Scenic	2012 - 2016	E9 6621
Opel	Movano	2021-*	E24 6266
Opel	Movano	2021-*	E24 6266
VW	Jetta	2010 - 2018	E1 3006
VW	Jetta	2010 - 2018	E1 3006
Mercedes	GLB	2019 - *	E1 4828
Ford	Transit	2014 - *	E9 6892
Hyundai	ix35	2009-2015	E13 12712 / 12806
Hyundai	ix35	2009-2015	E13 12712 / 12806
Audi	A6 / S6	2004-2011	E1 1754
Ford	B-Max	2012-2017	E13 13457
Seat	Arona	2017-*	E9 16481
Citroen	C3 Picasso	2009-2017	E1 2598
Fiat	500	2007-2016	E3 2596
Abarth	500, 595, 695	2007-2016	E3 2596